

Adaptation de l'alimentation des kits caméra



- 1. Vérifier que la prise électrique est bien branchée
- 2. Vérifier que la prise USB est bien branchée
- 3. Vérifier que les LED vertes autour des deux prises USB soient allumées, sinon

- appuyer 1-2 seconde sur le bouton noir à côté de la prise correspondante pour activer le port USB.
- 4. Vérifier que rien n'est branché dans le port 1 (rouge), car ce port est dédié uniquement à la charge. Le cas échant brancher le périphérique sur une prise verte (port 2 à 5)



Adresse URL en ligne: https://faq.he-arc.ch/article.php?id=325