

# Comment démarrer un écran interactif (i3) LORSQU'IL N'Y A PAS DE BOITIER CONTROL SUR LE BUREAU ?

Avant toute chose, vérifié que l'écran est bien alimenté en électricité. Pour cela regarder en bas à gauche de l'écran si une LED est allumée.

Que signifie les couleurs de la LED sur l'écran :

Rouge => l'écran est éteint


Bleu => l'écran est allumé. (Il se peut qu'il soit en veille. Pour le sortir de ce mode, cliquer une fois sur le bouton situé à proximité de la led.)

## **Si l'écrans est éteint mais alimenté (LED rouge):**

1. Appuyer sur le bouton *ON* présent en bas à gauche de l'écran (point B sur l'image si dessous)..
2. La LED présente devrait se mettre à clignoter et l'écran devrait s'allumer.

## **Si l'écran est éteint et n'est pas alimenté (LED éteinte, ni rouge ni bleu) :**

1. Appuyer sur le bouton *ON* situé à l'arrière de l'écran (point B sur l'image si dessous)..
2. Appuyer sur le bouton *ON* présent en bas à gauche de l'écran (point B sur l'image si dessous).
3. La LED présente devrait se mettre à clignoter et l'écran devrait s'allumer.



Adresse URL en ligne: <https://faq.he-arc.ch/article.php?id=448>